


Retrofit Instructions
Instruccions de modernisacion
Instrucciones de la cubierta modernizada






Measure lighting. If 3 beeps or more are heard, continue to step 9. If 3 beeps or more are NOT heard, remounting is necessary in an area with more light. Begin at step 5 of "Preparation" section and then complete the "Screw Mount" section. Mesurez la luminosité. Continuez à l'étape 5 si vous entendez 3 signaux sonores et plus. Il est nécessaire d'effectuer à nouveau l'installation dans un lieu plus éclairé si vous n'entendez PAS 3 signaux sonores. Commencez à l'étape 5 de la section « Préparation », puis effectuez la section « Vissage ». Mesur la luz. Si se escuchan 3 o más pitos, continúe con el paso 9. Si NO se escuchan 3 o más pitos, es necesario montar de nuevo en una zona con más luz. Comience en el paso 5 de la sección « Preparación » y luego complete la sección « Montaje con tornillos ».

Note: Lux Detector must be pushed in to "Run Mode" for operation. Remarque: Le détecteur de luminosité doit être poussé en « Run Mode » (Mode execution) pour être activé. Nota: El sensor de luz debe presionarse al "Modo de funcionamiento" para que opere.

*Refill sold separately. *Recharge vendue séparément. *Las recargas se venden por separado.

Programming Instructions
Instruccions de programacion
Instrucciones de programación



TECHNICAL CONCEPTS

Products manufactured under quality management system registered to ISO 9001:2000
 ©2017 Rubbermaid Commercial Products LLC
 3124 Valley Avenue, Winchester, VA 22601-2636
 Phone: 540-667-8700 | Fax: 540-542-8770


Newell Europe Sàrl
 Chemin de Blandonnet 10
 CH-1214 Vernier / Geneva / Switzerland

Newell Poland Services Sp. z o.o.
 Plac Andersa 7, 61-894 Poznan, Poland


www.rubbermaidcommercial.com
 #1980821




TECHNICAL CONCEPTS





1955228
 1955229
 1955230




1955291
 1955292
 1955293





Opening Dispenser
Ouvrir le distributeur
Abra el dispensador



Lock Button Replacement (Optional)
Bouton de verrouillage de remplacement (Optionnel)
Botón de bloqueo de repuesto (Opcional)




Preparation
Préparation
Preparación



Hold in desired position to measure lighting. Minimum Requirement: Lux Detector will beep 3 consecutive times, pause and repeat. Tenir dans la position désirée pour mesurer le degré de luminosité. Exigence minimale: Le détecteur de luminosité émettra 3 bips sonores consécutifs, suivis d'une pause puis recommencera. Sostenha el dispositivo en la posición deseada para medir la iluminación. Requisito mínimo: El detector de luz emitirá 3 pitidos consecutivos, realizará una pausa y los repetirá.


Note: Lux Detector must be pushed in to "Run Mode" for operation. Remarque: Le détecteur de luminosité doit être poussé en « Run Mode » (Mode execution) pour être activé. Nota: El sensor de luz debe presionarse al "Modo de funcionamiento" para que opere.

Adhesive Mount
Cadre adhésif
Soporte adhesivo



*Refill sold separately. *Recharge vendue séparément. *Las recargas se venden por separado.

Screw Mount
Cadre à visser
Soporte de tornillos



*Refill sold separately. *Recharge vendue séparément. *Las recargas se venden por separado.